

illbruck

2K – Rychletuhnoucí pěna

Informace o produktu

POPIS

2K – Rychletuhnoucí pěna je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámců, dřevěných dveřních kazet.

MATERIÁL

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna bez hnacího plynu. Neobsahuje freony.

BARVA

- béžová

PŘEDNOSTI

- patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
- řezatelná po 90 sekundách
- vydatnost až 4,5 litru
- instalace dveří možná již po 20 minutách

TECHNICKÁ DATA

VLASTNOST	HODNOTA	NORMA
Třída hořlavosti	B 2	DIN 4102
Objemová hmotnost	cca. 50 kg/m ³	
Vydatnost	cca. 4, 5 l	
Nelepivost* (30 mm housenka)	cca. po 60 sek.	
Řezatelnost* (30 mm housenka)	cca. po 90 sek.	
Odstranění rozpěr	cca. po 20 min.	
Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C	
Teplota podkladu	+5 °C	
Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C	
Doba skladování	6 měsíců od data výroby	
Skladování	v chladu, suchu a vzpřímené pozici	
Teplota skladování	+5 °C až +30 °C	

* údaje se mohou lišit v návaznosti na teplotu a vlhkost vzduchu

BALENÍ

210 ml – plastová kartuše

DOSTUPNOST

Polyetylenová kartuše se směšovací trubicí a trubicí k prodloužení.

Pokyny k aplikaci

2K – Rychletuhnoucí pěna

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot. Odřízněte společný vrcholek kartuší a nasadte mísící trubici na zbylou část.

APLIKACE

Po nasunutí směšovací tuby upevněte ještě na její konec prodlužovací trubici, se speciálně zakončeným vyústěním. Vložte kartuše do vhodné pistole se dvěma písty. Z počátku by měl být kohoutek aplikační pistole mačkán velmi lehce, aby pěna tekla trubicí pomalu a začala reagovat již uvnitř. Počáteční množství materiálu nehomogenní barvy vycházející z trubice je potřeba vytlačit stranou. Materiál o konstantní barevnosti značí dostatečné smíšení obou komponent a je možné začít aplikaci. Díky velmi rychlé chemické reakci je nutno pracovat rychle a bez přerušování. Při výměně kartuší vyměňte i mísící trubici.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Při aplikaci nekuřte. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a chránič obličeje a očí. Zakryjte přilehlé okolní plochy papírem nebo fólií. Nadměrné množství pěny odstraňte okamžitě PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzená pěna lze odstranit pouze mechanicky. Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů, vznikajících z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení čističe se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.

Zařazení údajů výrobcem 01 / 02. Technické změny vyhrazeny.